



FREEZE TEZGÂHININ EMNİYET TEDBİRLERİ

| | |
|-------------------------|-----|
| Doküman No: | İSG |
| Revizyon No: | 00 |
| Revizyon Tarihi: | - |
| Sayfa Sayısı: | 1 |

1. Freze tezgahının çalıştırılması bilinmiyor ise, düğme ve kolları rastgele kurcalamayın, yetkililere sorarak öğreniniz.
2. Tezgah çalıştırılmadan önce ;
 - Tezgahın yağ seviyesini kontrol ediniz.
 - Otomatik kolları boşa alınız.
 - Tabla, araba ve konsolun sıkma civatalarına bakınız, gevşetiniz ve siviçlerin buldukları konumları kontrol ediniz.
 - Tezgaha bağlanmış kesici saplamalarının çektiildiğini ve kontrol somunun sıkıldığını kontrol ediniz.
3. Freze tezgahının avadanlıklarını ve takımları çok olduğundan her takımın yerinde çalışmayı engellemeyecek şekilde muhafaza edildiğini kontrol ediniz.
4. Tezgah başında sohbet etmeyiniz ve tezgaha yaslanarak çalışmayınız.
5. Tezgah çalışırken talaşın çıkma yönünün tersine durunuz.
6. İş parçasının tezgahtan fırlamaması için iyi bağlayınız.
7. Çalışan tezgahın başından ayrılmayınız.
8. Başkalarının, iş parçasının, kesicilerin bağlanmasında kullanılan anahtarları etrafa zarar vermeyecek şekilde bulundurunuz.
9. Tezgah çalışırken devir ve ilerleme ayar kollarından oynamayınız.
10. Tezgah çalışırken ölçü almayınız ve yağlamayınız.
11. Tezgah çalışırken elinizi ve parmaklarınızı tezgahın dönen ve hareketli kısımlarından uzak tutunuz.
12. Tezgahın çalıştırılmasını ve durdurulmasını başkasına yaptırmayınız.
13. Talaşlardan korunmak için kalkan veya kafes koruyucular kullanınız.
14. Tezgahın etrafındaki fazla malzemeyi çalışmayı engellemeyecek şekilde bulundurunuz.
15. Tezgahın etrafına dökülen yağları çalışırken kayıp düşmemek için siliniz. İnce ağaç talaşıyla temizleyiniz